

附件

新乡辉县市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-183	6月29日	新乡市	辉县市	百泉镇东井峪村	新乡市荣达建材有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。存在问题：该企业生产，在成品矿粉装车过程中密闭不严，粉尘无组织排放；厂区内地面面积尘较多，车辆来往时扬尘较大，场地喷淋设施未开启。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-184	7月5日	新乡市	辉县市	百泉镇梅溪村	尚泉广场建设项目	中国河南省新乡市辉县市百泉路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未施工。存在的环境问题：该工地裸露地表及物料堆场未覆盖，便道未硬化，未采取抑尘措施，水笼头无水。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-185	6月29日	新乡市	辉县市	北云门镇姬家寨村	北云门镇姬家寨村焚烧点	中国河南省新乡市辉县市	焚烧垃圾或树叶	现场检查中发现该村有村民在焚烧枯枝落叶及杂草。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HN-02-186	7月5日	新乡市	辉县市	北云门镇九圣营村	北汽车修理市场建设项目	中国河南省新乡市辉县市S306	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未施工。存在的环境问题：该工地裸露地表及渣土堆未覆盖，未采取抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-187	7月4日	新乡市	辉县市	常村镇申屯村	常村镇申屯村南堆料场	中国河南省新乡市辉县市申屯	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该物料堆场堆放的物料未落实扬尘治理措施，部分物料堆未用抑尘网覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-188	6月28日	新乡市	辉县市	常村镇毡匠村	辉县市共钢铸造有限公司	中国河南省新乡市辉县市孟电工业大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	存在的问题：经现场检查，该厂处于间歇停产状态，车间外堆放的砂土等易产生扬尘的物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-189	7月3日	新乡市	辉县市	共和大道	辉县市直第一幼儿园建设项目	中国河南省新乡市辉县市共和大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查中发现，该建筑工地未落实六个百分百抑尘措施，场地内渣土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-190	7月3日	新乡市	辉县市	洪州乡北新庄村	辉县市北新庄樱花大道附近泥土堆场	中国河南省新乡市辉县市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大面积土方未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-191	7月6日	新乡市	辉县市	胡桥乡	辉县市胡桥乡派出所	中国河南省新乡市辉县市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	存在的环境问题：该派出所内一台立式0.5蒸吨燃煤锅炉未淘汰，不在燃煤锅炉淘汰清单范围。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HN-02-192	7月5日	新乡市	辉县市	辉县市百泉西	河南东盈铸业有限公司	中国河南省新乡市辉县市X007辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查中该公司正常生产。存在的环境问题：该公司除尘设备车间未密闭，车间旁堆放的收尘灰未覆盖，未落实扬尘治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-193	6月29日	新乡市	辉县市	辉县市产业集聚区城西工业园	河南广瑞汽车部件股份有限公司	中国河南省新乡市辉县市S229 辅路	治污设施不正常运行	现场检查时，正在生产。存在问题：该厂一车间精抛机所配套的旋风除尘器无锁启器，出尘口未封闭，处于不正常运行状态，向大气环境排放污染物；二车间打磨工段配套的滤筒除尘器在维修过程中粉尘收集口敞开，大量粉尘无组织排放；	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-194	7月4日	新乡市	辉县市	辉县市常村镇北陈马村	辉县市迎春新型建材厂	中国河南省新乡市辉县市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查中该厂处于停产状态。存在的环境问题：该厂物料堆场及配料车间未密闭，周边敞开。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-195	6月29日	新乡市	辉县市	辉县市城西工业园区外环路东	欧玛（中国）汽车部件有限公司	中国河南省新乡市辉县市共城大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，浇注工序除尘设施引风机两端烟道监测口未封闭，打开旋风除尘器除灰口无粉尘排出。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-196	6月30日	新乡市	辉县市	辉县市孟庄镇小蒲水村东南	辉县市中金建筑材料有限公司	中国河南省新乡市辉县市永昌路	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。存在的环境问题：该公司脱硫塔循环水池内用 PH 试纸测试，PH 值呈中性；现场未见碱液注入循环水池，碱液添加阀门处于关闭状态；现场用碱液测试 PH 探测设备，设备数据无明显变化，自动添加碱液系统不能正常启动；PH 探头经现场试纸比对测试，作用发挥不明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-197	7月1日	新乡市	辉县市	辉县市水竹大道	辉县市公路局水竹大道废旧公司南侧清晖改造工程道路施工工地	中国河南省新乡市辉县市水竹大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工。存在的环境问题:该工地未落实六个百分百措施,工地内渣土未覆盖,裸露地面较多,未落实洒水措施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-198	6月27日	新乡市	辉县市	辉县市吴村镇王展村	辉县市宝电建材厂	河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。(6月23日前正常生产,6月23日起暂时停产)在向料仓卸料过程中,未采取任何降尘防尘措施,大量粉尘通过敞开的门窗和车间库顶换气装置向环境排放;车间东门外物料未采取密闭措施;企业周围地面沉降粉尘十分明显,存在较严重的扬尘现象。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-199	6月26日	新乡市	辉县市	孟庄镇常屯村	河南宏宇特种股份有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:浇铸、铸造工序生产过程中有粉尘散排。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-200	6月26日	新乡市	辉县市	孟庄镇常屯村	河南宏源重工科技有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:浇铸、铸造工序生产过程中有粉尘散排。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-201	6月30日	新乡市	辉县市	孟庄镇郭村	辉县市平原机械有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产,中频炉及铸件尚有余温。存在的环境问题:浇铸工序未配套有高效完善的烟尘和粉尘收集净化装置。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-202	6月30日	新乡市	辉县市	孟庄镇郭村	辉县市孟庄镇恒盛机械配件厂	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查中该厂处于停产状态。存在的环境问题:该厂浇铸工序未配套建设烟尘收集处置设施,生产时烟尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-203	6月30日	新乡市	辉县市	孟庄镇郭村	辉县市龙腾铸造有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查中处于临时性停产状态,中频炉及浇铸件尚有较高温。存在的环境问题:浇铸工序未配套建设烟气收集处置设施,烟尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-204	6月30日	新乡市	辉县市	孟庄镇郭村	新乡市华星矿山机械配件有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查中该厂处于临时停产状态,炉体及浇铸件尚有较高炉温。存在的环境问题:浇铸工序尚未配套烟尘收集及处理设施,生产时粉尘、烟气无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-205	7月2日	新乡市	辉县市	孟庄镇郭村	孟庄镇郭村郭学富堆料场	中国河南省新乡市辉县市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查中孟庄镇郭村新康生物公司东侧郭学富物料堆场未覆盖,门口积尘较多,未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-206	7月1日	新乡市	辉县市	文昌大道	辉县市清晖路与文昌大道交叉口教育十字西侧道路施工工地	中国河南省新乡市辉县市文昌大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工。存在的环境问题:该工地未落实六个百分百要求,渣土未覆盖,未落实洒水措施,雾炮车闲置。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-207	6月27日	新乡市	辉县市	占城镇马张莫村	新乡市豫新电器有限公司	中国河南省新乡市辉县市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，烤漆烘干房温度炙热，难以靠近，正在烘干作业。存在问题：喷塑烘干工序中 UV 光氧净化器处于闲置状态，烘干房挥发性有机气体收集管道与 UV 光氧净化器完全断开脱离，无法收集挥发性有机气体。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日
HN-02-208	7 月 5 日	新乡市	辉县市	赵固乡赵西村	赵固乡赵西村塌陷区拆迁工地	中国河南省新乡市辉县市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	存在的环境问题：现场检查中，该拆迁工地，在拆除过程中未进行湿法作业，已拆除区域未进行覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日