

附件

新乡市获嘉县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-209	7月1日	新乡市	获嘉县	大新庄乡后小召村	河南佰嘉新型节能材料有限公司	获嘉县大新庄乡后小召村	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。一台印刷机正在印刷，配套建设的三套光氧催化净化器均未开启，后经人工开启后正常使用。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-210	6月25日	新乡市	获嘉县	东永安村西距获亢路500米路北	新乡市名扬景区游乐用品有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S230	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。厂区院内存在露天切割痕迹，存在扬尘影响。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-211	7月5日	新乡市	获嘉县	冯庄镇冯庄村北口路西	获嘉县冯庄镇永宾煤球加工厂	中国河南省新乡市获嘉县	工业粉尘无组织排放	该厂年产2万吨洁净型煤项目现场检查时停产。该项目装卸，搅拌，破碎工序未在封闭车间，无粉尘收集装置，车间临街半封闭，存在粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-212	7月5日	新乡市	获嘉县	冯庄镇野场村	孙平军木材粉碎厂	获嘉县冯庄镇野场村	工业粉尘无组织排放	该木材粉碎厂露天进行木材脱皮、粉碎，作业现场无粉尘收集装置。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-213	7月5日	新乡市	获嘉县	冯庄镇忠义村	螺丝钉加工厂	中国河南省新乡市获嘉县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	该厂生产设备未清除，具备恢复生产条件。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HN-02-214	7月1日	新乡市	获嘉县	黄堤镇张翟庄村	获嘉县永兴建筑材料有限公司	中国河南省新乡市获嘉县	治污设施不正常运行	现场检查时停产。搅拌罐，预浸池，沥青储备罐处于保温状态，保温时产生的沥青烟存在泄漏，废气直排。沥青烟处理设施停用，该设施存在漏点，有废气泄漏。搅轮上料口无粉尘收集装置，存在粉尘无组织排放。涂盖工段出口无配套废气收集装置，存在废气无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-215	6月25日	新乡市	获嘉县	火车站南	河南金天化工有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S309	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。厂区内有堆放建筑垃圾未完全覆盖，存在扬尘影响，脱硫系统循环池围堰建设不规范存在雨水流入现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-216	6月30日	新乡市	获嘉县	亢村镇东	新乡市杨帆交通器材有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S230	未安装治污设施	现场检查时正在生产。露天喷漆作业有机废气直排大气环境。露天使用柴火炉加热机油清洗轴承等设备，无任何废气收集处理装置。焊接工序无废气收集处理装置，废气直排。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-217	6月30日	新乡市	获嘉县	亢村镇火车站	新乡市宇航封头有限公司	获嘉县亢村镇火车站	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。车间旋压机正在作业，切割产生的粉尘无配套收集处理装置，切割粉尘直排；存在露天焊接痕迹，无废气收集处理装置，厂区地面粉尘堆积严重；车间内废润滑油泄漏地面，存在无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-218	6月30日	新乡市	获嘉县	亢村镇火车站工业区	新乡市华音再生能源设备有限公司	中国河南省新乡市新乡县S225	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。东车间喷漆房过滤器部分缺失，存在喷漆房外喷漆痕迹，数控切割机无配套粉尘收集处理装置。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-219	7月4日	新乡市	获嘉县	史庄镇蒋村	获嘉县前进新型建材厂	中国河南省新乡市获嘉县	工业粉尘无组织排放	该厂年产6000万块粉煤灰页岩烧结多孔砖生产线改造项目正在生产。原料混合搅拌工序无粉尘收集处理装置，隧道窑外堆放砖渣存在粉尘直排；该厂实际产品为实心砖与环评文件及批复要求不一致。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-220	7月2日	新乡市	获嘉县	太山镇韩小营村村北	获嘉县宏祥家具有限公司	河南省获嘉县太山镇韩小营村村北	工业粉尘无组织排放	该公司现场检查时停产。该公司车间板材裁剪，开槽，打磨，喷胶，喷漆等工序需配套建设的污染防治设施正在建设，家具生产项目已投入生产，车间内存有大量加工半成品，车间内粉尘经排气扇无组织排放，车间地面粉尘堆积未集中收集。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-221	7月1日	新乡市	获嘉县	县城南三公里	新乡市大成金属制品有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S230	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。退火炉出炉时粉尘无组织排放。拔丝，焊接，切割三处工序无配套废气收集处理设施，粉尘直排。厂区及车间地面积尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-222	7月5日	新乡市	获嘉县	徐营镇东获武路南侧	河南德邦富象农业发展有限公司	中国河南省新乡市获嘉县S309	工业粉尘无组织排放	该公司年产一万吨预混合饲料项目现场检查时停产。大料投料口为半开放式，集尘罩不能全部覆盖投料口，袋式除尘器内粉尘堆积严重未及时清理，整个车间6层均存在粉尘无组织排放，6楼设置排放口一个。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-223	7月2日	新乡市	获嘉县	照镜镇楼村	新乡市巨晶化工有限责任公司	新乡市获嘉县照镜镇楼村	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在问题：厂内3台水泥搅拌机露天作业，砂石料露天堆放，未配套污染防治设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日