

附件

新乡市牧野区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-224	7月5日	新乡市	牧野区	和平路办事处	新乡非常国际施工工地	河南省新乡市牧野区站前九街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在进行基坑施工。检查发现：该施工工地大量堆土未覆盖；施工道路存在未硬化地面；土方施工现场无抑尘措施；湿法喷淋设施未开启，道路积尘严重；施工工地扬尘在线监测设施安装不规范，监测设备安装在水雾喷头下方。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-225	7月5日	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市天力能源材料有限公司	河南省新乡市牧野区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产。经检查，发现如下环境问题：未按环评要求，对前驱体烧结车间混料工序产生的粉尘进行收集处理，存在明显的粉尘无组织排放情况。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-226	6月25日	新乡市	牧野区	王村镇	新乡黑漆点（王村镇无名黑漆点）	河南省新乡市牧野区卫源路	未安装治污设施	当地已将该企业列入地方散乱污清单，现场已停产，但未断水断电，喷漆设备未拆除，车间有油漆堆放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-227	7月4日	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市天润印务有限公司	河南省新乡市牧野区梦溪路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产。经检查，发现如下环境问题：1. 企业印刷工序配套的VOCs处理装置未正常开启，废气未经处理直排；2. VOCs废气处理设施运行记录存在虚假填报情况。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-228	7月4日	新乡市	牧野区	王村镇	河南力之星三轮摩托车制造有限公司	河南省新乡市牧野区北环路辅路	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。经检查，发现如下环境问题：企业未按照环评要求对抛丸工序产生的粉尘安装滤筒式收尘器及15米高排气筒排放，仅通过简易水池除尘后，排气筒向地面排水道排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-229	7月4日	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市金鹿车业有限公司	河南省新乡市牧野区宏力大道(西)	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。经检查，发现如下环境问题：制架车间焊接工序未正常使用除烟尘设备，车间内焊烟明显，存在严重无组织排放；电泳车间车架酸洗除锈工序未按环评要求，安装酸雾收集罩，车间酸雾无组织排放明显。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日