

附件

新乡市卫滨区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-233	7月4日	新乡市	卫滨区	新乡市人民路45号	河南省伯马股份有限公司	中国河南省新乡市卫滨区人民西路121号	未落实VOCs整治要求	现场检查，该公司3条隧道窑未生产，挤压成型工段间断生产，挤压生产的产品有喷漆环节，检查时部分产品有露天喷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-234	7月4日	新乡市	卫滨区	新乡市卫滨区唐庄村西	新乡市橡塑工业有限公司	中国河南省新乡市卫滨区S229(南环路)	治污设施不正常运行	现场检查，该企业正常生产，该公司橡塑再生罐下料皮带传输未采取密闭措施，有机废气散排；精炼工段存在大量有机废气排放到车间内，车间内臭味较浓；破碎设备废气收集效果不佳，破碎设备和设备旁存在较大的橡胶粉尘。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-235	7月4日	新乡市	卫滨区	新乡市卫滨区西环产业集聚区（东水东村东）	新乡市精诚金属表面处理剂有限公司	中国河南省新乡市卫滨区八一路	未落实VOCs整治要求	现场检查，该公司未生产，有生产痕迹；粉末喷涂生产线未安装有机废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日