

附件

唐山市古冶区督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-440	6月26日	唐山市	古冶区		唐山冀东启新水泥有限责任公司石灰石矿	河北省唐山市古冶区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时发现该企业未生产，待开采区有大面积裸露矿山，未采取有效防治扬尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
HB-02-441	6月26日	唐山市	古冶区		顺利采石场	河北省唐山市古冶区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时发现该企业已停工两年，有大量裸露土石方，未采取有效防治扬尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
HB-02-442	6月30日	唐山市	古冶区	卑家店镇	京东水泥厂西侧建筑垃圾堆场	河北省唐山市古冶区北外环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	有大片建筑垃圾露天堆放未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-443	6月29日	唐山市	古冶区	范各庄镇 荣义焦化 厂西侧	范各庄镇 荣义焦化 厂西侧道 路施工工 地	河北省唐 山市古冶 区	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查该工地正在施工， 存在以下问题：施工现场未 围挡，未采取湿法作业，物 料未进行苫盖，未严格落实 建筑工地“六个百分百”要 求。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-444	6月30日	唐山市	古冶区	塔山营村 198乡道中 段	塔山营村 198乡道中 段无名堆 场	河北省唐 山市古冶 区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	生活垃圾、建筑垃圾、土石 方混堆露天堆放，未采取有 效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-445	7月1日	唐山市	古冶区	王辇庄乡	古冶区王 辇庄乡187 乡道北侧 无名堆场	河北省唐 山市古冶 区187乡 道北侧	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现有一堆场，存 在问题：露天堆放有粉煤灰、 建筑垃圾、生活垃圾和土石 方，未采取有效防治扬尘措 施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-446	6月30日	唐山市	古冶区	王辇庄乡 东西无水 庄村分界 处(无水庄 大井北侧)	无水庄大 井北侧无 名堆场	河北省唐 山市古冶 区S262(迁 曹线)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	沙料石料露天堆放，未苫盖， 未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-447	6月30日	唐山市	古冶区	西里道口 站点南侧 施工场地	西里道口 站点南侧 施工场地	河北省唐 山市古冶 区G205(唐 古路)	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查有一施工工地，露 天堆放有沙石料、渣土，未 进行苫盖，未严格落实建筑 工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-448	6月30日	唐山市	古冶区	新源道和 北外环路 交汇口东 南侧	金山一号 二期建筑 施工场地	河北省唐 山市古冶 区北外环 路	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	进出口未安装冲洗设施，建 筑工地四周无喷淋设施，厂 区内运输道路未完全硬化， 土方作业未落实有效湿法作 业。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	7月10日