

附件

唐山遵化市督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-521	6月30日	唐山市	遵化市	堡子店镇 西新店子 村	堡子店镇 西新店子 村刘生尾 矿堆	中国河北省唐山市遵化市	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该物料堆场未采取苫盖等落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-522	7月3日	唐山市	遵化市	堡子店镇 马坊岭村 南	堡子店镇 马坊岭村 南	河北省唐山市遵化市	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该物料堆场大量尾矿堆露天堆放未苫盖，未采取有效扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-523	7月2日	唐山市	遵化市	海沙街	遵化开元 紫荆华府 项目工地	遵化市海沙街南侧 东二环北路两侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，施工现场地面未硬化，渣土车辆未密闭运输，土方开挖未实施湿法作业，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-524	6月28日	唐山市	遵化市	平安城镇	京秦高速二期项目料场	中国河北省唐山市遵化市平东线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该工地未落实扬尘治理措施，部分石料高于围墙且未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-525	6月28日	唐山市	遵化市	平安城镇东门庄村	京秦高速二期工地	中国河北省唐山市遵化市GIN(京秦高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该工地未落实扬尘治理措施，土堆全没苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-526	6月30日	唐山市	遵化市	石门镇义井铺村	遵化市立盛铁选厂	中国河北省唐山市遵化市S356(邦宽线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业物料堆场未落实扬尘治理措施，物料堆场未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-527	7月5日	唐山市	遵化市	兴旺寨乡	碧桂园小镇	中国河北省唐山市遵化市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，施工现场地面未硬化，物料堆场未苫盖，土方开挖未湿法作业，露天搅拌物料，出入车辆未安装冲洗装置，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-528	7月1日	唐山市	遵化市	遵化镇	中国建筑第七工程局承包16至19号楼22至23号楼	中国河北省唐山市遵化市遵化西街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查有一建筑工地正在施工，存在问题：该工地土方开挖未湿法作业，部分土堆露天堆放，未严格落实建筑工地“六个百分百”的要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日