

附件

郑州市国家高新技术产业开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-010	6月30日	郑州市	国家高新技术产业开发区	凤杨办事处	贾鲁河二期工程施工工地	中国河南省郑州市高新区西三环与北三环交叉口东北处	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：大量裸土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-011	7月4日	郑州市	国家高新技术产业开发区	高新区	郑州宝蓝包装技术有限公司	中国河南省郑州高新区国槐街12号	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：两台光氧催化机组其中一台 VOCs 收集处理设施未运行，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-012	6月30日	郑州市	国家高新技术产业开发区	石佛办事处	贾鲁河治理项目	中国河南省郑州市国家高新技术产业开发区贾鲁河与科学大道交叉口西北角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 大量裸土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-013	6月26日	郑州市	国家高新技术产业开发区	梧桐办事处	福建六建集团有限公司承建郑州高新区秦庄安置区	中国河南省郑州市中原区秦庄村大街147号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。存在问题：大面积裸露土地未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-014	6月30日	郑州市	国家高新技术产业开发区	梧桐办事处	广州天海电器实业有限公司郑州分公司	中国河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：注塑工序未安装VOCs污染防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日