

附件

郑州荥阳市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-035	7月2日	郑州市	荥阳市	崔庙镇	荥阳市崔庙镇广发木材加工厂	河南省郑州市荥阳市崔庙镇马寨村	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业未生产，具备恢复生产能力。存在问题：1. 未安装除尘收集措施，厂区内粉尘无组织排放情况严重；2. 无环评手续。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-036	7月2日	郑州市	荥阳市	崔庙镇	荥阳市鑫达白灰厂清单外	河南省郑州市荥阳市崔庙镇马寨村计河	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在的问题：1. 生产废料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-037	7月7日	郑州市	荥阳市	贾峪镇	吴行伟补胎	河南省郑州市荥阳市贾峪镇龙卧洼村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该企业在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，生产设备未拆除，电力设施未拆除，原料未清理，具备恢复生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-038	6月30日	郑州市	荥阳市	贾峪镇	郑州川普建材有限公司	河南省郑州市荥阳市贾峪镇邢村169号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：厂内大量砂石物料未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-039	7月7日	郑州市	荥阳市	贾峪镇	砂石车豫A1560M	河南省郑州市荥阳市贾峪镇龙卧洼村	渣土车覆盖不完全	在荥阳市贾峪镇龙卧洼村龙邢路检查时发现，牌号为车豫A1560M的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HN-02-040	6月26日	郑州市	荥阳市	乔楼镇	许志文豆腐坊清单内	河南省郑州市荥阳市乔楼镇任庄村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该企业在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，生产设备未拆除，原料未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HN-02-041	6月25日	郑州市	荥阳市	索河办	荥阳市茗晟烟道加工厂	河南省郑州市荥阳市索河办索华路南段	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该企业在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，生产设备未拆除，原料未清理，有生产痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HN-02-042	7月8日	郑州市	荥阳市	豫龙镇	郑州市兴事发门业有限责任公司	河南省郑州市荥阳市豫龙镇中原西路碾徐村	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在的问题：1.焊接烟气设备未使用；2.危废暂存间建设及管理不规范。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日