

附件

安阳市内黄县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-103	7月16日	安阳市	内黄县	城关镇	河南宏信建筑工程有限公司颍颛大道和建设路交叉口市政工程施工场地	河南省安阳市内黄县建设路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题:1. 未采取湿法作业，雾炮机未开启；2. 土堆未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-104	7月19日	安阳市	内黄县	马上乡七里井村	江苏华坤建设工程有限公司万洋二期建筑工地	河南省安阳市内黄县枣乡大道辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：施工现场未湿法作业，雾泡车未开启。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日