

附件

保定市满城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-394	7月21日	保定市	满城区	满城镇	学府佳苑建筑工地	河北省保定市满城区满城中学西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，部分渣土物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-395	7月19日	保定市	满城区	满城镇	满城县蔄山村宝丰采石厂	河北省保定市满城区蔄山村西	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日