

附件

沧州市青县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-487	7月12日	沧州市	青县	陈嘴乡石泗河村	青县森林新型建筑材料有限公司	河北省沧州市青县李杜线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-488	7月14日	沧州市	青县	金牛镇罗庄子村	青县兴业铸造有限公司	河北省沧州市青县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业未生产，脱蜡和焙烧工序主要产生非甲烷总烃，但未安装VOCs处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-489	7月11日	沧州市	青县	流河镇大李庄村	流河镇大李庄村生活垃圾露天焚烧	河北省沧州市青县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，生活垃圾露天焚烧。	依法查处，加大检查力度。	7月30日
HB-03-490	7月10日	沧州市	青县	马厂镇	青县利丰橡胶制品厂	河北省沧州市青县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，正在生产，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
HB-03-491	7月10日	沧州市	青县	马厂镇陈缺屯村	河北强威环保砖制造有限公司	河北省沧州市青县马大线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-492	7月10日	沧州市	青县	马厂镇伊庄子村	青县荣特隆橡胶制品有限公司	河北省沧州市青县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业未生产，脱硫塑化机未配套VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-493	7月13日	沧州市	青县	盘古乡孙楼村	沧州大华橡胶制品有限公司	河北省沧州市青县李杜支线	未安装治污设施	检查时发现，该企业未生产，混炼、炼胶、成型、硫化均未安装污染防治	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								设施。		
HB-03-494	7月10日	沧州市	青县	青县清州镇司马庄村	秸秆焚烧	河北省沧州市青县G2(京沪高速)	秸秆焚烧	检查时发现,该处秸秆露天焚烧。	依法查处,加大检查力度。	7月30日
HB-03-495	7月9日	沧州市	青县	清州镇	青县华源1号地	河北省沧州市青县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-496	7月17日	沧州市	青县	清州镇	渣土运输车(冀JV2558)	青县北环西路	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现,车牌号为冀JV2558的渣土车未覆盖,在青县北环西路上行驶。	依法查处,加大检查力度。	8月10日