

附件

沧州市肃宁县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-500	7 月 18 日	沧州市	肃宁县	付佐乡	肃宁收费站 G45 入口施工工地	河北省沧州市肃宁县肃宁立交桥	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地在施工，渣土裸露未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日
HB-03-501	7 月 20 日	沧州市	肃宁县	河北乡	河北农信社韩村分社右侧无名物料堆场	河北省沧州市肃宁县河韩路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HB-03-502	7 月 18 日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	华远卫士公司西南侧砂石堆场	河北省沧州市肃宁县 S382	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-503	7月22日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	帝景豪庭项目 建筑工地	河北省沧州市 肃宁县 S282(德善街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，工地未完全围挡，开挖未采取喷水措施，路面扬尘较大，渣土堆放覆盖不完全。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日