

附件

菏泽市成武县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-03-050	7月16日	菏泽市	成武县	党集镇	S252 金露桥南北道路西侧道路施工工地	山东省菏泽市成武县 S254(金露桥)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地无围挡,未采取降尘抑尘措施,扬尘较大。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日
SD-03-051	7月17日	菏泽市	成武县	党集镇	成武泰兴公路工程有限公司	山东省菏泽市成武县 S254	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现,该公司正在进行水泥卸料,储存罐顶大量粉尘无组织排放;大量露天堆放砂石未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SD-03-052	7月16日	菏泽市	成武县	永昌街道	东刘楼棚改片区多个拆迁工地	山东省菏泽市成武县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,多个拆迁工地正在施工,无围挡,未湿法作业,产生扬尘较大。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日