

附件

衡水市冀州区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-557	7月14日	衡水市	冀州区	官道李镇	冀州市城金建材门市部	河北省衡水市冀州市官道李镇王道口村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-558	7月14日	衡水市	冀州区	官道李镇	衡水翰林混凝土有限公司	衡水市冀州区官道李镇呼家道口村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-559	7月12日	衡水市	冀州区	冀州镇	衡水市冀州区庆华塑料厂	冀州镇前店	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂三条PVC生产线正在生产，但2号、3号生产车间废气治理设施中水喷淋塔未喷淋。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-560	7月17日	衡水市	冀州区	冀州镇	冀州市东泰富力湖5#楼	河北省衡水市冀州市S393(湖滨东大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，建筑工地西北侧出入车辆清洗设施设置不合理，已损坏不能清洗车辆。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-561	7月17日	衡水市	冀州区	冀州镇	冀州市东部新区棚户区改造项目	河北省衡水市冀州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，裸露渣土未采取覆盖等防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-562	7月21日	衡水市	冀州区	冀州镇	衡水云腾商贸有限公司	河北省衡水市冀州市冀州镇彭村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-563	7月15日	衡水市	冀州区	西王镇	衡水佰恒建筑材料有限公司	衡水市冀州区西王镇北贾村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日