

附件

衡水市武邑县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-579	7月11日	衡水市	武邑县	高新区	河北聚毅钢结构制造有限公司	河北省衡水市武邑县欢龙路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该单位焊接工序正在生产，车间内地面有较厚尘土，车间内有移动式焊烟收集装置均未开启，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日