

附件

济南市章丘区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-010	7 月 13 日	济南市	章丘区	埠村街道 埠东村	原淄博矿物 局埠村煤矿 煤矸石山	山东省济南 市章丘市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现该处有大量渣土、 煤矸等露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苫 盖等综合措施。	8 月 10 日
SD-03-011	7 月 13 日	济南市	章丘区	曹范街道 曹横路	齐鲁航空城 拆迁工地	山东省济南 市章丘市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现该拆迁工地存在 问题如下：1. 大量建筑垃圾和砂石 露天堆放未苫盖；2. 路面积尘较 重，车辆过往时有扬尘；3. 工地存 在无污染防治措施的简易筛网，易 造成扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苫 盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-012	7月12日	济南市	章丘区	刁镇周贾村	山东民晨混凝土有限公司	山东省济南市章丘市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未在生产，存在问题：1. 企业场地内大量黄沙及物料露天堆放，未采取覆盖、围挡、喷淋等防扬尘措施；2. 厂区部分道路未按照环评要求进行硬化，场内地面积尘积灰较厚，粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SD-03-013	7月13日	济南市	章丘区	圣井街道小辛庄村南黄旗山路	圣井街道小辛庄村南黄旗山路某废弃搅拌站	山东省济南市章丘市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该搅拌站未生产，存在问题：现场有砂石等物料堆放现场未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SD-03-014	7月15日	济南市	章丘区	文祖街道文祖南村	济南圣源混凝土有限公司	山东省济南市章丘市S242	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产。该企业近千吨细砂、石子、石粉原料露天堆放，未按照环评要求采取入仓或库封闭措施，也未采取覆盖、围挡等临时防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日