

附件

焦作市武陟县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-202	7月11日	焦作市	武陟县	北郭乡	武陟县润鑫砼业有限公司	河南省焦作市武陟县 X021	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。砂石料堆未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-203	7月16日	焦作市	武陟县	西陶镇滑孟路中段西侧6幢	河南联邦塑化科技有限公司	河南省焦作市武陟县	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，注塑机和挤压机工序未按环评要求安装污染治理设施，废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-204	7月14日	焦作市	武陟县	詹店镇工业集聚区	华夏机器人项目工地	河南省焦作市武陟县 S311	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在施工。存在问题：1. 进出厂区部分道路未硬化；2. 废弃土方未及时清运，未覆盖；3. 未发现车辆冲洗装置。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-205	7月14日	焦作市	武陟县	詹店镇赵庄村	华夏幸福慧聪网园区工地	河南省焦作市武陟县 S311	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，正在施工。存在问题：1. 该工地西侧有白色物料未覆盖，工地施工区域内有土方未覆盖；2. 废弃土方未及时清运。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日