

附件

晋城高平市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-279	7月12日	晋城市	高平市	北城办	高平市北城办企甲院村金益木门加工厂	山西省晋城市高平市北城办企甲院村铁路立交桥西侧约30米处	新发现清单外“散乱污”	现场检查时该木门加工厂正在生产，存在问题：1. 木门及相关配件喷漆作业正在进行，喷漆工序使用有机溶剂且未安装油漆VOCs 废气收集处理设施，废气通过喷漆房内排风扇强制外排；2. 部分木板切割工段未安装除尘设备，粉尘无组织排放。该企业属于清单外“散乱污”企业。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月10日
SX-03-280	7月12日	晋城市	高平市	米山镇	高平市丹阳橡胶制品有限公司	山西省晋城市高平市米山镇南朱庄村	未安装治污设施	现场检查时该公司正在生产，存在问题：生产过程中乳胶中含有的保鲜防凝剂氨水中的氨气未经污染治理设施收集处理，无组织排放，车间内刺激性氨味严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-281	7月13日	晋城市	高平市	米山镇	渣土运输车（晋E·75006）	山西省晋城市高平市S331省道与米双线交接处	渣土车覆盖不完全	该渣土运输车（晋E·75006）在高平市S331省道向陈区镇方向行驶，运输的粉状煤炭未覆盖完全。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
SX-03-282	7月13日	晋城市	高平市	米山镇	煤炭运输车（晋E76278）	山西省晋城市高平市S331省道米山镇段	渣土车覆盖不完全	现场检查时，该煤炭运输车（晋E76278）在省道上运输物料未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
SX-03-283	7月22日	晋城市	高平市	南城办	高平市万达汽修专业维修	山西省晋城市高平市S227省道南王庄大桥南500米右侧	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂汽车机械维修正在生产，喷漆作业未进行，存在问题：1. 无营业执照、汽车修理行业经营许可证及环保手续；2. 活性炭吸附装置未设置排气筒，装置上方呈敞开式通道；3. 危险废物废机油桶、废油漆桶随意堆放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-285	7月13日	晋城市	高平市	永录乡	高平市东兴建材有限公司	山西省晋城市高平市永录乡东山村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该公司正在物料装卸作业，存在问题：1. 混凝土搅拌站露天设置，搅拌设备、物料传输带均未密闭，存在粉尘无组织排放隐患；2. 厂区地面未硬化，出厂区门口洗车设备未开启，汽车带泥严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日