

附件

晋城市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-286	7月15日	晋城市	经济技术开发区	茶园村	卫保国私人无证建材厂	山西省晋城市泽州县S86(晋阳高速)	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该建材生产厂无营业执照和环保手续，存在大气污染问题：1.生产车间破碎机无粉尘收集装置，传送机未进行粉尘加盖；2.厂区沙石物料堆放未进行覆盖，不符合堆料覆盖百分百的要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-287	7月12日	晋城市	经济技术开发区	开发区富士康公租房旁	晋城市开发区富士康公租房王姓汽修厂	山西省晋城市泽州县	未安装治污设施	经现场检查正在生产，现场不能提供营业执照、环保手续，单位建设一座烤漆房，没有处理有机废气的防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-288	7月12日	晋城市	经济技术开发区	开发区侯匠村	开发区侯匠村某某汽车厂	山西省晋城市泽州县	未落实VOCs整治要求	现场检查，该单位为一个简易棚搭建的汽修厂，无工商营业执照和环保手续，没有建设环保防治设施，现场有工人正在喷漆作业，有机废气通过排气扇直接对外排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-289	7月14日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元街	晋城市迪马建材有限公司(薛峰生产点)	山西省晋城市城区金鼎路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该厂提供营业执照营业范围是销售执照，与检查场地不符，未提供检查生产场地的营业执照，且无环评手续。发现涉气问题:1.一台清单外应淘汰0.5蒸吨燃煤锅炉;2.厂房内有一套蒸煮设备，未安装气体净化装置，废气通过排气管直接向大气排放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-290	7月14日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元社区	晋城市开发区街道办事处无手续腻子粉加工点	山西省晋城市城区金鼎路	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，该地点为一家无任何工商、环保手续的腻子粉加工点，有两条腻子粉生产线，主要污染物是搅拌腻子粉产生的粉尘，没有任何粉尘污染防治措施，产生了大量的粉尘污染物直接污染大气环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-291	7月14日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元社区	晋城市开发区环卫车停车场	山西省晋城市城区金鼎路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，该单位是一家环卫清洁公司的停车场，发现一台不在清单内的0.4蒸吨燃煤锅炉，有煤炭堆放，且现场正在使用燃煤做饭。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-292	7月14日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元社区	开发区街道办事处茶元社区无名建材厂	山西省晋城市城区金鼎路	工业粉尘无组织排放	经现场检查，单位为一家无工商、环保手续的建材厂，主要产品是小水泥条，在搅拌过程中产生大量粉尘，没有安装粉尘污染防治设施，直接污染大气环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-293	7月14日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元社区	水不漏速凝剂加工点	山西省晋城市城区S86(晋阳高速)	未安装治污设施	经现场检查，无工商、环保手续，该单位是一家硫铝酸盐胶凝剂加工点和黑沙装袋销售点。发现涉气问题：1. 生产搅拌过程中产生大量粉尘，无粉尘污染防治设施；2. 车间外场院里堆放大量黑沙，无任何遮盖，未达到物料遮盖的百分百要求。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-294	7月16日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元社区	无名家俱生产厂	山西省晋城市城区S86(晋阳高速)	新发现清单外“散乱污”	经现场检查，该单位为一家小型家俱生产厂，无营业执照和环保手续，工人正在切割打磨木材。发现涉气问题：1. 粉尘无组织排放，无粉尘污染收集处置设施；2. 上漆车间无VOCs收集治理设施，VOCs气体直接排入大气环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月10日
SX-03-295	7月14日	晋城市	经济技术开发区	开发区街道办事处茶元社区东	晋城市腾骏商贸有限公司	山西省晋城市城区金鼎路	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该单位烤漆房未安装废气污染防治设施，废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-296	7月13日	晋城市	经济技术开发区	兰花路1199号	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司圆环链制造分公司	山西省晋城市城区金鼎路	未安装治污设施	经现场检查，企业正在生产，全自动闪光对焊机以及全自动冷态编链机产生的废气无组织排放，没有安装废气收集处置设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-297	7月14日	晋城市	经济技术开发区	中原街二级路(公路南段路口)	路路通建材批发商行	山西省晋城市城区金鼎路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该水泥制品厂正在进行作业，无防尘设施，物料堆放未进行任何覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日