

附件

晋城市沁水县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-301	7月12日	晋城市	沁水县	端氏镇端氏村	端氏镇沉陷区治理搬迁安置小区工地	山西省晋城市沁水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地渣土堆场未全部苫盖，石灰堆场未苫盖，也无其它防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-302	7月19日	晋城市	沁水县	嘉峰镇	沁水县嘉峰村镇李庄村无名建材堆场	山西省晋城市沁水县端润线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-303	7 月 15 日	晋城市	沁水县	郑村镇沟东	沁水县郑村镇沟东建材堆场	山西省晋城市沁水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆场堆放有石灰、石粉、黄沙、渣土等建材，面积一千平方米，少部分物料采取了苫盖措施，大部分无任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
SX-03-304	7 月 12 日	晋城市	沁水县	郑庄镇庙坡村	沁水县顺世达铸业有限公司	山西省晋城市沁水县	未安装治污设施	现场检查该企业正生产，该企业存在问题：1. 现场物料堆场未按环评要求建设全封闭仓库；2. 有一条造型线粉尘未进行收集；3. 高炉水渣未进行有效收集，露天堆放；4. 8 吨冲天炉由环评批准的 2 台增加至 3 台。	对未批先建行为依法查处，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日