

附件

晋城市阳城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-305	7月14日	晋城市	阳城县	北留镇北留村	晋DQ853挂运煤车辆	山西省晋城市阳城县迎宾南路	渣土车覆盖不完全	晋DQ853挂运煤车辆运输物料未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
SX-03-306	7月14日	晋城市	阳城县	北留镇北留乡	晋L11060运煤车辆	山西省晋城市阳城县	渣土车覆盖不完全	该运煤车辆晋L11060装载煤炭运输过程中未苫盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-307	7月10日	晋城市	阳城县	凤城镇北安阳村	阳城县意维亚陶瓷有限公司	山西省晋城市阳城县 S229(阳济线)	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位从事墙地砖制造，存在以下问题：燥炉的燃煤烟气经旋风除尘后通过地下烟道进入水喷淋+脱硫工艺的废气处理设施，但地下烟道存在多处泄漏，部分废气直接从泄漏点排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-308	7月11日	晋城市	阳城县	凤城镇官道村	阳城县凤城城外城蚕丝被经销部	山西省晋城市阳城县 S229(阳济线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该区域为县城所在镇，现场检查时发现：1. 该单位一台0.3吨/小时的燃煤锅炉未淘汰；2. 2017年新增一台使用煤的土制锅炉，正在使用，未安装使用污染防治设施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-309	7月14日	晋城市	阳城县	凤城镇官道村	阳城县美天食品厂	山西省晋城市阳城县 S86(晋阳高速)	未安装治污设施	现场检查时，该单位正在从事肉制品加工项目的生产，油炸工段的两个油锅有油烟产生，虽建有集气罩，但未安装油烟净化器，收集后的油烟直接通过排风扇排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-310	7月9日	晋城市	阳城县	润城镇下伏村	山西一把灰科技股份有限公司	山西省晋城市阳城县	未安装治污设施	现场检查时，厂界西侧一条混合包装石膏线未按规定安装、使用粉尘污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日