

附件

## 晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-311	7月12日	晋城市	泽州县	川底乡	山西大通铸业有限公司	山西省晋城市泽州县 S332	未安装治污设施	检查时该企业正在生产，存在问题：铁渣出口处无烟尘收集设施，铁渣随意堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-312	7月12日	晋城市	泽州县	大东沟镇	泽州县诚信达汽车维修服务有限公司	山西省晋城市泽州县 S332	未落实 VOCs 整治要求	检查时该企业正在营业，存在问题：喷漆车间废气治理装置活性炭吸附系统内置活性炭较少，积尘较厚且长时间未更换，风机等设施长时间未维护，外壁积尘较厚。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-313	7月11日	晋城市	泽州县	高都镇	晋城市兴如一工贸有限公司	山西省晋城市泽州县高大线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产，存在问题：散煤露天堆放，未覆盖，也未及时入库，易导致扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-314	7月11日	晋城市	泽州县	高都镇	泽州县高都镇东顿村1-3号住宅楼项目	山西省晋城市泽州县高大线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该建筑工地正在施工，存在问题：1.物料堆场未覆盖；2.车辆冲洗设备存在故障，不能正常运行。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-315	7月11日	晋城市	泽州县	高都镇	泽州县好福来汽修有限公司	山西省晋城市泽州县高大线	治污设施正常运行	检查时该企业正在营业，存在问题：1.喷漆车间废气治理装置活性炭吸附系统内无活性炭，风机等设施长时间未维护，外壁积沉较厚；2.厂区门前散煤露天堆放，无覆盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-316	7月11日	晋城市	泽州县	高都镇	晋E28364的运煤车	山西省晋城市泽州县G207(锡海线)	渣土车覆盖不完全	检查时发现泽州县G207路段车牌号为晋E28364的运煤车满载行驶，未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
SX-03-317	7月13日	晋城市	泽州县	金村镇	泽州县金村镇金村常松汽修部	山西省晋城市泽州县	治污设施正常运行	检查时该企业正在营业，存在问题：喷漆车间废气治理装置活性炭吸附系统无活性炭，风机等设施长时间未维护，外壁积尘较厚，治污设施运行不正常。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-318	7月13日	晋城市	泽州县	金村镇	金村镇东洼村张义窑自然村垃圾堆场	山西省晋城市泽州县振兴路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该地段环境脏乱差，物料、杂物随意露天堆放，建筑垃圾和生活垃圾混合倾倒堆存，且数量较大，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-319	7月20日	晋城市	泽州县	金村镇	太原一建集团晋城市中等专业学校实验实训组团项目	山西省晋城市泽州县G55(二广高速)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现晋城市执法局监管的太原一建集团晋城市中等专业学校实验实训组团项目工地正在施工，发现问题：1.土方开挖时，未采取湿式作业，雾炮未启用；2.车辆冲洗设备不能正常运行。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-320	7月15日	晋城市	泽州县	南村镇	晋城鑫喆通汽车服务有限公司	山西省晋城市泽州县凤城路	未安装治污设施	经现场检查，该单位无环评手续，喷漆房没有VOCs污染防治设施，废气通过管道直接排放污染环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-321	7月15日	晋城市	泽州县	南村镇牛匠村	泽州县旺年涂料有限公司	山西省晋城市泽州县S86(晋阳高速)	未安装治污设施	经现场检查，该单位主要生产沥青漆，年产近千吨。发现问题：1.原料粉碎未安装收尘除尘设备；2.研磨及搅拌车间无VOCs收集处理设施，现场闻到浓烈的刺鼻气味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-322	7月15日	晋城市	泽州县	下村镇	泽州县东怡升汽车修理厂	山西省晋城市泽州县大东线	未落实VOCs整治要求	检查时该企业正在营业，存在问题：1.喷漆房废气治理设施活性炭吸附系统内无活性炭、吸尘棉等设施，有机废气直排；2.院内存在露天人工刷漆迹象，有机废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-323	7月15日	晋城市	泽州县	下村镇	泽州县下村镇史村河村新胜木材加工部	山西省晋城市泽州县文明路	焚烧垃圾或树叶	检查时该企业正在生产，存在问题：1.现场检查时正在焚烧锯末，经核查，有长期焚烧锯末迹象；2.厂房内木材加工工序无收尘设施，扬尘较大。	依法查处，加大检查力度。	7月30日
SX-03-324	7月15日	晋城市	泽州县	下村镇	河南展辉建筑有限公司史村河5#6#项目	山西省晋城市泽州县大东线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地未生产，存在问题：1.无车辆冲洗设备；2.石子、黄砂等大宗物料堆场未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-325	7月15日	晋城市	泽州县	下村镇	晋城市科诚达工贸有限公司泽州分公司	山西省晋城市泽州县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产，存在问题：煤堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日