

附件

濮阳市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-215	7月10日	濮阳市	城乡一体化示范区	卫都办	开州北路荣盛华府建筑工地	河南省濮阳市示范区开州北路工人文化宫南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地属濮阳市示范区开州北路荣盛华府房开项目建筑工地，现场检查时发现该工地路面未硬化，场地大部分裸土未进行覆盖，车辆出入口未安装喷淋装置。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日