

附件

濮阳市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-218	7月9日	濮阳市	经济技术开发区	濮水办	河南科瑞斯环保科技有限公司	河南省濮阳市华龙区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该公司土建工程正在施工,存在如下几个问题:1.厂区道路未硬化,混凝土搅拌车经过时扬尘较大;2.建筑材料(石灰)露天堆放;3.厂区内未采取洒水降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-222	7月14日	濮阳市	经济技术开发区	昆吾办	濮阳市泰丰特钢铸造有限公司	河南省濮阳市经开区华安中路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产。存在问题:配料堆场密封不严,地面扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日