

附件

濮阳市濮阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-220	7月11日	濮阳市	濮阳县	城关镇南环路西段路南	山西重德古建筑规划设计院有限公司濮阳县分公司	河南省濮阳市濮阳县挥公大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。无环保审批手续；砂石物料露天堆存，未采取有效抑尘措施，存在扬尘污染；搅拌机露天作业，未采取封闭措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-221	7月14日	濮阳市	濮阳县	户部寨镇道路两侧	户部寨镇李道期村幼儿园	河南省濮阳市濮阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，物料堆存未落实覆盖要求，场地内有扬尘影响。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-223	7月15日	濮阳市	濮阳县	柳屯镇濮台路毛岗村北	毛岗桥沙场	河南省濮阳市濮阳县 S101	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该沙场大量砂石物料露天堆放，未采取任何防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-224	7月12日	濮阳市	濮阳县	南环路赵堤村口	李德勤砂石厂	河南省濮阳市濮阳县 S212(挥公大道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场核查时发现该砂石料厂正在生产，无任何手续，物料设备露天存放，存在扬尘污染问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日