

附件

辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-115	7月15日	石家庄市	辛集市	经济开发区	清洁浴场	河北省石家庄市辛集市经济开发区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
HB-03-116	7月13日	石家庄市	辛集市	旧城镇	辛集市银宇棉业有限公司	河北省石家庄市辛集市旧城镇北耿庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产,存在以下问题:1.产生的棉籽露天堆放;2.下料口未封闭,工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-117	7月13日	石家庄市	辛集市	旧城镇	王大辰煤场	河北省石家庄市辛集市旧城镇旧城村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	检查时发现,该煤场正常经营,在当地整改类涉气“散乱污”清单内,未完善环保手续,未达到整改要求。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月10日
HB-03-118	7月13日	石家庄市	辛集市	旧城镇	辛集市旧城镇北耿庄村细石子堆场	河北省石家庄市辛集市旧城镇北耿	物料堆场未落实扬尘治理措	现场检查时发现,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
						庄村	施			
HB-03-119	7月13日	石家庄市	辛集市	旧城镇	辛集市利原通面业有限公司	河北省石家庄市辛集市旧城镇东环路西侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，车间内粉尘未得到有效收集，工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-120	7月15日	石家庄市	辛集市	旧城镇	辛集市士辉温泉洗浴	河北省石家庄市辛集市旧城镇旧城村新桥北路西	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
HB-03-121	7月15日	石家庄市	辛集市	旧城镇	浴康洗浴	河北省石家庄市辛集市旧城镇旧城村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.3蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
HB-03-122	7月20日	石家庄市	辛集市	经济开发区	工业路北段给排水管廊建筑工地旁堆场	河北省石家庄市辛集市开发区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大量建筑垃圾及生活垃圾的混合物露天堆放在场地内，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-123	7月14日	石家庄市	辛集市	锚营制革工业区	河北麦德姆皮革有限公司	河北省石家庄市辛集市锚营制革工业区	未安装治污设施	现场检查时正在生产，存在以下问题：1.退毛去肉工序产生的碎肉、碎毛等堆放在车间入口处，未完全密闭，导致腐烂	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
								后产生的恶臭无组织排放；2. 污水处理站收集池、调节池未加盖，未配套除臭设施。		
HB-03-124	7月10日	石家庄市	辛集市	辛集镇	辛集市东鹿房地产开发有限公司鑫盛九隆楼盘	河北省石家庄市辛集市辛集镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地渣土未百分百覆盖，进出道路未百分百硬化，建筑工地未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-125	7月10日	石家庄市	辛集市	辛集镇	石家庄丰奥房地产开发有限公司辛集市奥汇都小区4、5号住宅楼	河北省石家庄市辛集市西华路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时暂未从事施工作业，主要存在以下问题：1. 裸土未百分百覆盖；2. 场地道路未百分百硬化。未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-126	7月10日	石家庄市	辛集市	辛集镇	河北清河湾开发有限公司清河湾北区1-6号楼工地	河北省石家庄市辛集市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，存在以下几个问题：1. 主要道路路面未100%硬化；2. 裸土未100%覆盖。未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-127	7月12日	石家庄市	辛集市	辛集镇	辛集市兆和房地产开发有限公司卓玺公馆住宅小区	河北省石家庄市辛集市教育中路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，主要存在以下问题：主要进出道路未硬化，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-128	7月12日	石家庄市	辛集市	辛集镇	辛集市鸿基房地产开发有限公司绿城国际工地	河北省石家庄市辛集市教育路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，主要存在以下问题：物料未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分之百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-129	7月12日	石家庄市	辛集市	辛集镇	石家庄天安百合房地产开发有限公司百合御景城项目	河北省石家庄市辛集市教育中路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，主要存在以下问题：裸土未覆盖，渣土车未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-130	7月15日	石家庄市	辛集市	辛集镇	澳森大道工地	河北省石家庄市辛集市澳森大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，大量裸土未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-131	7月16日	石家庄市	辛集市	辛集镇	安古城新天地居住区C区	河北省石家庄市辛集市兴华路东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，主要进出道路未硬化，部分裸土未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-132	7月17日	石家庄市	辛集市	辛集镇	辛集镇无名渣土堆场	河北省石家庄市辛集市辛集镇东良马村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-133	7月19日	石家庄市	辛集市	锚营制革工业区	制革工业区劲松路2号施工工地	河北省石家庄市辛集市知道制革工业区劲松路2号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未施工，修路产生的裸土未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-134	7月14日	石家庄市	辛集市	新垒头镇	新垒头镇无名工地	河北省石家庄市辛集市新垒头镇教育路西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未施工，主要存在以下问题：1.场地裸土未100%覆盖；2.主要道路未100%硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-135	7月16日	石家庄市	辛集市	新垒头镇	智慧健康城	河北省石家庄市辛集市新垒头镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，主要进出道路未硬化，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-136	7月16日	石家庄市	辛集市	新垒头镇	新垒头村浴池	河北省石家庄市辛集市新垒头镇新垒头村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.3蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日