

附件

太原古交市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-002	7月12日	太原市	古交市	古交市梭峪乡	赢亿源砖厂外沙堆(闫安清)	古交市梭峪乡郝家沟村东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该点未生产。存在问题:沙子露天堆放,未覆盖,易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-004	7月10日	太原市	古交市	加乐泉乡加乐泉村	古交市中意源洗煤有限公司	加乐泉乡加乐泉村庙沟	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时,该企业未生产。存在问题:1.物料堆场网篷布覆盖不到位,部分露天堆放,存在粉尘无组织排放现象;2.进料输送履带未密闭,窗户未安装,存在多处破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-005	7月14日	太原市	古交市	马兰镇	山西西山煤气化有限责任公司	山西省太原市古交市	未安装治污设施	检查时，该企业正常生产。存在问题如下：1. 焦炭分选工艺未采取密闭措施，露天敞开，未按照环评要求设置袋式除尘设施；2. 锅炉脱硫设施处理后的废气输送管道多处破损，部分废气未通过烟囱排放，经中段破损口排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-007	7月12日	太原市	古交市	梭峪乡郝家沟村东	古交市赢亿源新型墙体建材厂	山西省太原市古交市	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，炉窑废气配套建有碱液喷淋设施。存在问题如下：1. 现场一条隧道窑正在生产，配套碱液喷淋设施运转，但喷淋池内喷淋液经 pH 试纸测试呈强酸性，涉嫌不正常使用废气治理设施；2. 物料露天堆放，未覆盖，易产生扬尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-010	7月12日	太原市	古交市	梭峪乡炉峪口村	烨华建材有限公司场外煤矸石堆场	山西省太原市古交市 S252	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业已停产。问题如下：煤矸石露天堆放未覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-011	7月12日	太原市	古交市	梭峪乡梭峪村下河滩	古交市锦源选煤有限公司	山西省太原市古交市 S104	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业未生产。存在问题：煤泥堆场未覆盖，容易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-012	7月15日	太原市	古交市	屯兰镇冷泉社区	古交市金圣牛商砼有限公司	山西省太原市古交市 X228(古岔线)	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业未生产。存在问题：筒底砂石进口未按环评要求配套粉尘收集处理设施，生产时易产生扬尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-013	7月11日	太原市	古交市	镇城底镇	古交市万亨制砂有限公司	山西省太原市古交市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业未生产。问题如下：场地内砂石料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-014	7月11日	太原市	古交市	镇城底镇台盘村	付子俊洗煤厂	山西省太原市古交市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业已停产，已断电断水。存在问题：场地上煤矸石等废料未清理，露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日