

附件

太原市山西转型综合改革示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-024	7月16日	太原市	山西转型综合改革示范区	工业新区	山西建投远大建筑工业股份有限公司	山西省太原市阳曲县 G208(京昆线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产, 1. 设计焊接工序, 辅助厂房到现场时焊接刚停, 焊接现场未发现收集处理设施; 2. 现场正在打磨, 无任何收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	8月10日
SX-03-025	7月20日	太原市	山西转型综合改革示范区	建设北路346号	山西五建集团有限公司	山西省太原市清徐县太太路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查, 工地正在施工, 土方砂石没有覆盖, 产生一定扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-026	7月10日	太原市	山西转型综合改革示范区	唐槐园区	双工阀门股份有限公司	山西省太原市小店区唐华路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查, 该企业正在刷漆, 未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-027	7月16日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲园区	山西示范区阳曲治杰家具厂	山西省太原市阳曲县 G208(京昆线)	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业正在生产, 检查发现: 打磨工序粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	8月10日