

附件

太原市杏花岭区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-036	7月22日	太原市	杏花岭区	东涧河乡	原太原东山驾校后面连片工地	山西省太原市杏花岭区G2001(太原东环高速)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，位于二广高速北涧河特大桥西侧、东山驾校南侧、富力桃园小区北侧、太原市动物园东侧区域内，有两个工地正在进行土石方开挖，据初步了解，一个工地为道路工程，另一工地为动物园海洋馆工程。存在问题：该区域内建筑工地正处于土石方开挖阶段，作业面积较大，地面均无硬化，大量渣土裸露且未采取苫盖等抑尘措施，现场扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-037	7月12日	太原市	杏花岭区	牛驼公路1号	东山水泥厂拆迁工地	山西省太原市杏花岭区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该拆迁现场主要存在以下问题：拆解构筑物过程中未采取任何扬尘防治措施，拆解后的建筑垃圾未进行覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-038	7月13日	太原市	杏花岭区	小返乡东坪村	太原市宏宝通新型墙材厂	太原市杏花岭区小返乡东坪村	治污设施不正常运行	经现场检查，该厂处于生产状态，脱硫除尘设施运行。主要存在以下问题：经现场对脱硫除尘设施进水用pH试纸进行测试，进水pH值约为5-6，与设备说明书要求不符（设备说明书要求进水pH值应为8-12）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-039	7月13日	太原市	杏花岭区	小返乡水沟村	太原市杏花岭区繁华新型建材厂	山西省太原市杏花岭区	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查该企业正在生产，配套的脱硫除尘设备正在运行。主要存在以下问题：1. 原材料（工业炉渣）部分露天堆放，未全封闭全覆盖；2. 经现场使用PH试纸测试，脱硫除尘设施进水水池PH值约为5至6左右，碱性药剂添加量不够。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日