

附件

唐山市滦县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源<br>地址         | 问题类型          | 现场问题情况详述                             | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-03-258 | 7月15日 | 唐山市 | 滦县 | 古城街道办      | 滦县鑫盛建材有限公司   | 河北省唐山市滦县          | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。          | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| HB-03-260 | 7月14日 | 唐山市 | 滦县 | 杨柳庄镇       | 河北曙光强兴水泥有限公司 | 河北省唐山市滦县          | 工业粉尘无组织排放     | 现场检查发现，粉碎车间内粉碎工序粉尘未得到有效收集，工业粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| HB-03-261 | 7月11日 | 唐山市 | 滦县 | 榛子镇        | 滦县手工艺古典家具中心  | 河北省唐山市滦县S262(迁曹线) | 工业粉尘无组织排放     | 现场检查发现，木器加工车间无收尘设施，工业粉尘无组织排放。        | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |