

附件

## 唐山高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-267	7月20日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	老庄子镇瓦房庄村	唐山奥米尔包装材料有限公司	河北省唐山市高新区老庄子镇瓦房庄村	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，涂漆工序未生产，配套有VOCs收集处理设施和在线监测设备。存在问题：涂漆工序上方设置了一条方型管，配有排气扇，废气未经处理直接排入环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-268	7月14日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	庆北道31号	唐山金山腾宇科技有限公司	河北省唐山市高新区庆北道31号	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业焊接工序正在生产，抛丸工序未生产，焊接工序配套烟气处理设施未使用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-269	7月22日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	庆南西道92号	唐山开元机械制造有限公司	河北省唐山市高新区庆南西道92号	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司打磨、切割工序正在生产，配套有打磨、焊烟净化器但未使用，呈无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-253	7月14日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	永庆道29 号	唐山清源 环保机械 股份有限 公司	河北省唐 山高新技 术产业开 发区	未安装治 污设施	现场检查时未生产，工厂的 油漆(刷漆)工序、焊接工序 有近期生产迹象，未配套治 理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并 确保正常使用。	8月10日