

附件

唐山市玉田县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-274	7 月 20 日	唐山市	玉田县	孤树镇孤 树村	孤树镇弘 也水泥西 侧 102 国 道北侧无 名料堆	河北省唐 山市玉田 县	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆 放，未采取有效防治扬尘措 施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HB-03-275	7 月 21 日	唐山市	玉田县	郭家屯镇 郭家屯村 郭家屯村	郭家屯镇 郭家屯村 孟福斌煤 场	河北省唐 山市玉田 县 S264	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆 放，未采取有效防治扬尘措 施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-276	7月21日	唐山市	玉田县	郭家屯镇 邢家坞村	唐山市玉 田建邦实 业有限公司	河北省唐 山市玉田 县 S264	工业粉尘 无组织排 放	该公司是工业企业污染防治 中炼钢企业，现场检查公司 正在生产，存在以下问题： 1. 炼钢工序中露天加石粉 石，无防尘措施；2. 氧化铁 皮车间无废气收集设施，废 气无组织排放；3. 铁水应急 沟露天无废气收集设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-277	7月11日	唐山市	玉田县	窝洛沽镇	窝洛沽镇 刘钦庄村 西物料堆 场	河北省唐 山市玉田 县刘钦庄 村西	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时发现，刘钦庄村 西一田地露天堆放大量用于 制作花肥生产废料，未采取 有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8月10日