

附件

唐山遵化市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-278	7月14日	唐山市	遵化市	碧桂园遵府西侧、文北街北面	遵化市碧桂园遵府西侧道路无名堆场	河北省唐山市遵化市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，道路一侧有多处堆土、生活垃圾、建筑材料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-279	7月11日	唐山市	遵化市	建明镇白马峪村	遵化市建明高永安选矿厂	河北省唐山市遵化市华S356	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现，该厂露天堆放有物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-280	7月19日	唐山市	遵化市	石门镇八户庄村	长山金银矿堆场	河北省唐山市遵化市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-281	7月16日	唐山市	遵化市	西三里乡 新农经公寓旁	张志军水 沙销售处	河北省唐 山市遵化 市	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-282	7月10日	唐山市	遵化市	小厂乡	洪山口铁 矿	小厂乡尤 山口村	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，遵义市小厂乡粳子峪乡道附近有一堆料场，场内有多处大型物料堆，现场未见生产。其中一物料堆露天堆放，无任何三防措施。现场发现有筛沙设施，存在近期生产痕迹。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-283	7月14日	唐山市	遵化市	新店子镇 马店子	连春门业	河北省唐 山市遵化 市	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时工人正在进行电焊、铁门加工作业，厂区有开放式喷漆作业场所，无有机废气污染防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-284	7月14日	唐山市	遵化市	遵化市东 二环北路	唐山广拓 房地产开发有 限公司-遵化市 铂锐华府住宅 小区 A1 地块	河北省唐 山市遵化 市	建筑工地 未落实“六 个百分百” 要求	现场检查时，该工地正在施工，挖机正在施工作业，部分建筑渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日