

附件

新乡国家新乡经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-166	7月10日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区	新乡景弘印染有限公司	河南省新乡市延津县经九路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，发现存在以下问题：1. 根据环评意见，烧毛工序产生的废气需经集气罩收集后由15米排气筒排放。现场查看后发现未按要求执行，无集气罩收集；2. 车间内烧毛工序产生的粉尘较大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日