

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-189	7月10日	新乡市	原阳县	产业集聚区	河南富景家具有限公司	河南省新乡市原阳县万象路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，底漆、细磨各喷漆车间未上门，处于半封闭状态，不符合在全封闭环境下作业要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HN-03-190	7月10日	新乡市	原阳县	产业集聚区荣鑫街	河南巨龙管业有限公司	河南省新乡市原阳县荣鑫街	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，发现问题：该企业在搅拌混凝土的过程中，产生的粉尘无任何处理设施且未在密闭的车间内搅拌，所有粉尘无组织排放至外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-191	7月10日	新乡市	原阳县	产业集聚区永安路西段	河南爱迪食品有限公司	河南省新乡市原阳县永安路	未安装治污设施	现场检查时正在生产。发现如下问题：1. 生产车间产生的废气未经处理，通过两根烟囱低空排放至外环境；2. 打开生产废水收集池井盖后，发现两根管道，一根接入污水集中处理设施，一根直接接入排污口后，废水未经任何处理排放至城市管网。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-192	7月11日	新乡市	原阳县	产业集聚区	河南瑞发塑料包装有限公司	河南省新乡市原阳县产业集聚区塑编园区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，发现如下问题：1. 该公司彩印生产线有安装有机废气收集设施，检查时工人正在作业，但废气治理设施未开机运行；2. 在彩印生产线车间发现墙壁上擅自安装4个排风扇，生产过程中产生的大量有机废气通过这4个排风扇直接排入外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-193	7月13日	新乡市	原阳县	产业聚集区	沃金家居有限公司	河南省新乡市原阳县 S311	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，发现如下问题：1. 该公司生产车间内整个中央除尘设施未运行；2. 发现砂光机吸尘管网未与中央除尘设施相连，人为安装一条管道接入大门口，直接排入外环境；3. 喷漆车间工人正在作业，内有两台水帘设施未运行，且喷漆车间未关门作业，不符合在密闭环境下作业要求，导致产生的有机废气排入外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-194	7月12日	新乡市	原阳县	福宁集镇	郑济铁路第五标混凝土搅拌站	河南省新乡市原阳县 S229	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，发现如下问题 1. 上料仓过程产生的粉尘未完全收集，排到至外环境 2. 道路未硬化，车辆经过产生大量浮尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-195	7月13日	新乡市	原阳县	葛埠口乡	原阳县万通混凝土有限公司	河南省新乡市原阳县 G4(京珠高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，发现如下问题：新建的废料库未安装喷淋设施，车辆在上下卸货过程中产生大量扬尘排入外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日