

附件

郑州市国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-021	7月17日	郑州市	国家高新技术产业开发区	枫杨办事处	郑州贾鲁河综合治理工程PPP项目第二标段	河南省郑州市中原区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 土方未完全苫盖；2. 未采取湿法作业。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-022	7月17日	郑州市	国家高新技术产业开发区	沟赵办事处	沟赵办事处无名工地	河南省郑州市高新区科学大道与金柏路交叉处	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。存在问题：大面积土方未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-023	7月17日	郑州市	国家高新技术产业开发区	石佛办事处	石佛办事处无名沙土堆放点	河南省郑州市高新区瑞丰路和老两河村北街交叉口	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，石佛办事处约1万平方米的沙土堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-024	7 月 17 日	郑州市	国家高新技术产业开发区	石佛办事处	南流安置区项目	河南省郑州市高新区瑞丰路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。存在问题：大面积土方未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日