

附件

郑州市惠济区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-030	7月19日	郑州市	惠济区	新村西路	新村西路 建设工地	河南省郑州市惠济区新村路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。存在问题：部分裸露土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日