

附件

## 阳泉市郊区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-088	7月19日	阳泉市	郊区	河底镇苇泊村西600米	山西天佑成煤炭洗选有限公司	山西省阳泉市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-089	7月13日	阳泉市	郊区	黄沙岩村东北侧	山西立博线缆有限公司	山西省阳泉市郊区 S214(李荫路)	未安装治污设施	现场检查时企业正在生产，存在问题：电缆生产车间挤塑机未安装废气治理设施，生产过程中产生融塑气体无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-090	7月9日	阳泉市	郊区	郊区荫营镇下烟村	山西河坡发电有限责任公司	山西省阳泉市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，厂内储煤场未按环评要求落实全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-091	7月13日	阳泉市	郊区	李家庄乡黄沙岩村	山西中格矿山机械有限公司	山西省阳泉市郊区 S214(李荫路)	治污设施不正常运行	经现场检查，该单位正在生产，存在如下环境违法行为：电焊工位移动式焊烟净化器未运行，早烟未经处理无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-092	7月19日	阳泉市	郊区	前洼村口	阳泉市圣火炉料有限公司	山西省阳泉市郊区S45(天黎高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该企业正在生产,存在如下环境违法行为:1.原料堆场部分原料未入库,苫盖不完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-093	7月12日	阳泉市	郊区	荫营镇	山西八建集团有限公司(阳泉市三全棚户区改造安置用房工程)	山西省阳泉市郊区新城大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该单位正在施工,部分物料未覆盖,部分施工现场地面未硬化,未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-094	7月19日	阳泉市	郊区	荫营镇三都村西南角	阳泉恒世达煤炭销售有限公司	山西省阳泉市郊区S214	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查,发现清单外应淘汰0.2蒸吨锅炉一台。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-095	7月10日	阳泉市	郊区	荫营镇下白泉村	阳泉市丰泽永进耐火材料有限公司	山西省阳泉市城区南大街216号	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产,烟气管道破损导致烟气泄漏。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
SX-03-109	7月19日	阳泉市	郊区	开发区李家庄村	山西华远通公司	山西省阳泉市开发区泉中路219号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该公司有一台1蒸吨以下的燃煤锅炉,该锅炉未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-110	7月19日	阳泉市	郊区	开发区李家庄村	阳泉市海鹰汽修厂	山西省阳泉市开发区泉中路219号	未落实VOCs整治要求	检查时该企业正在生产。该汽修厂喷烤漆房采用过滤棉+光氧催化处理喷漆废气，喷烤漆房的废气处理设施中未加装过滤棉。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-144	7月13日	阳泉市	郊区	平坦镇	石卜咀片区棚户区改造工程项目部	山西省阳泉市郊区黄水沟巷	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：1. 未建设喷淋降尘设施；2. 工地出入口无车辆清洗设施；3. 沙子和灰等物料露天堆放，未采取覆盖苫盖，扬尘污染。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日