

附件

## 长治市壶关县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇        | 污染源名称        | 污染源地址              | 问题类型     | 存在问题                                                                              | 整改要求                   | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| SX-03-169 | 7月19日 | 长治市 | 壶关县 | 常平开发区     | 运输车（晋D29130） | 山西省长治市壶关县开元大街      | 渣土车覆盖不完全 | 经现场检查，在路边发现运煤车辆未覆盖，一路尾随至厂区，进行拍照取证。                                                | 依法查处，加大检查力度。           | 8月10日 |
| SX-03-170 | 7月16日 | 长治市 | 壶关县 | 壶关县晋庄镇泽井村 | 壶关县德鲁克种养有限公司 | 山西省长治市壶关县花壶线       | 未安装治污设施  | 现场检查时，该企业正在生产。发现问题：1.该企业一台立式燃煤锅炉，用于养殖车间取暖（额定功率0.35MW）未使用，未安装治污设施；2.厂区内燃煤露天堆放，未覆盖。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 8月10日 |
| SX-03-171 | 7月19日 | 长治市 | 壶关县 | 集店乡       | 运输车（晋D51635） | 山西省长治市壶关县S225(长平线) | 渣土车覆盖不完全 | 经现场检查，发现壶关县内晋D51635渣土车未覆盖，尘较大。                                                    | 依法查处，加大检查力度。           | 8月10日 |

| 编号        | 检查时间     | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称       | 污染源地址            | 问题类型             | 存在问题                                                                                                                                                                                                                                                                              | 整改要求                     | 完成时限     |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| SX-03-172 | 7 月 19 日 | 长治市 | 壶关县 | 集店乡 | 壶关县珏朝陶瓷厂    | 山西省长治市壶关县开元大街    | 未安装治污设施          | 现场检查时，该企业正常生产。发现问题：1. 该企业原厂名为壶关县集店陶瓷厂，环评报告表于 2008 年 3 月 9 日验收，于 2008 年 10 月转包给现经营者王朝辉，企业更名为壶关县珏朝陶瓷厂，原环评报告表未体现相关工艺及污染治理设施配套情况，原环评相关手续与现企业实际情况不符，且无其他补充环评；2. 生产用 1 台煤气发生炉和 1 条 85 米隧道窑炉正常使用，隧道窑未配套建设脱硫设施；3. 耐火材料生产车间全封闭，物料破碎未配套建设除尘设施；4. 厂区内燃煤、灰渣露天堆放，未覆盖。5. 原料建设有顶棚，部分原料堆露天堆放，未覆盖。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。   | 8 月 10 日 |
| SX-03-173 | 7 月 10 日 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 壶关县博雅东苑工程项目 | 山西省长治市壶关县新建路 299 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 建筑施工工地内，土方料堆未完全覆盖。                                                                                                                                                                                                                                                                | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 30 日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇           | 污染源名称          | 污染源地址        | 问题类型          | 存在问题                                                        | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-03-174 | 7月16日 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇韩村        | 李虎平煤场          | 山西省长治市壶关县    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                                  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| SX-03-175 | 7月16日 | 长治市 | 壶关县 | 长治市壶关县晋庄镇泽井村 | 壶关县裕丰绿色种养专业合作社 | 山西省长治市壶关县花壶线 | 未安装治污设施       | 现场检查时，该企业两台立式锅炉未生产（一台用于办公楼冬季取暖，另一台用于养殖车间取暖），两台立式锅炉均未安装治污设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 8月10日 |