

# 附件

## 长治市郊区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-176	7月19日	长治市	郊区	大辛庄镇壁头村	长治市永强新型环保建筑有限公司	山西省长治市郊区	工业粉尘无组织排放	现场督查时部分工序在生产，存在问题：1. 物料堆场苫盖不完全；2. 皮带运输未封闭；3. 厂区内积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-177	7月12日	长治市	郊区	堠北庄镇	长治市新起点汽车维修有限公司	长治市郊区堠北庄镇蒋村	未安装治污设施	企业主要从事汽车钣金喷漆维修工作。店内有一组烤漆房，现场督查时，主要问题：1. 烤漆房在查封状态下，工作人员正在使用烤漆房作业；2. 烤漆房无VOCs处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-178	7月19日	长治市	郊区	郊区北外环路	长治市弘展工贸有限公司	山西省长治市郊区西外环路	工业粉尘无组织排放	现场督查时，企业正在生产，环保手续齐全。存在问题：1. 大面积物料苫盖不完全，部分防尘网破损，厂区路面积尘严重；2. 破碎车间停产积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-179	7月11日	长治市	郊区	史家庄村	长治市宝峰墙体材料有限公司	长治市郊区黄碾镇史家庄村	工业粉尘无组织排放	长治市宝峰墙体材料有限公司主要从事煤矸石砖生产和销售。现场督查时，焙烧工段正在作业，而其它工序未作业。存在问题：1. 混合料输送入库过程中存在漏料现象，导致输送带下料粉堆积；2. 厂区内部分场地和道路未硬化，路面积尘情况严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日