

附件

长治潞城市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-187	7月17日	长治市	潞城市	史回乡	汽车运输 (晋D32444)	山西省长治市潞城市S228(商贸街)	渣土车覆盖不完全	现场检查时时发现车号为晋D32444运输石料车辆未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
SX-03-188	7月18日	长治市	潞城市	史回乡	运输车辆 (冀DF4755)	山西省长治市潞城市	渣土车覆盖不完全	现场检查发现冀DF4755运输渣土过程中未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-189	7月20日	长治市	潞城市	史回乡	中铁十七局集团第二工程有限公司潞城制梁场	山西省长治市潞城市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现该企业未生产，发现问题：原料堆场未规范建设，未落实“三防”措施，部分原料露天堆放，堆场道路积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-190	7月15日	长治市	潞城市	辛安泉镇石梁村	潞城市金昌泰矿业有限公司。	山西省长治市潞城市石潞线	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，其回转窑有生产痕迹，有余温。存在问题：原科车间至锻烧车间采用铲车运输原科，地面洒落有物料，存在无组织散排现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日