

附件

安阳林州市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-069	8月7日	安阳市	林州市	横水镇	东方御景项目	中国河南省安阳市林州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工现场路面未采取喷水洒水措施；2. 进出车辆未进行冲洗；3. 工地北侧大量堆放土方未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HN-05-070	8月8日	安阳市	林州市	开元区	林州市碧水云天项目	中国河南省安阳市林州市林虑大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：未采取湿法作业，雾炮损坏，不能使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日