

附件

安阳市内黄县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-071	8月11日	安阳市	内黄县	城关镇硝西一街	内黄锦熙房地产开发有限公司（内黄碧桂园建筑工地）	河南省安阳市内黄县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 大量土堆未苫盖；2. 未安装运输车辆冲洗平台；3. 未建设围挡及喷淋设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HN-05-072	8月7日	安阳市	内黄县	帝誉大道中段	安阳市翔宇医疗设备有限公司	河南省安阳市内黄县S215(西环路)	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：打磨车间内有粉尘经集气罩收集后未经处理直排。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-073	8月7日	安阳市	内黄县	西环路中段路东	安阳市宏大钛白粉有限责任公司	河南省安阳市内黄县S215(西环路)	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：线监控数据异常，2018年7月30号至今，20:00分~8:00分时间段其他监控因子均有数据，但流速和流量为数据0。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	9月10日
HN-05-067	8月7日	安阳市	内黄县	马上乡鑫源糖醛厂东侧	鲁阳纺织有限公司	河南省安阳市内黄县	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 未提供环评批复；2. 生产车间内的纱毛（棉尘）未经收集，直接排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月10日