

附件

保定高碑店市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-289	8月12日	保定市	高碑店市	北城办事处	华林逸墅小区项目建筑工地	中国河北省保定市高碑店市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，大量土方裸露未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-290	8月13日	保定市	高碑店市	军城办事处	渣土运输车（冀FU5917）	河北省保定市高碑店市112国道	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，渣土运输车（冀FU5917）运输渣土上路行驶未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日
HB-05-291	8月7日	保定市	高碑店市	辛桥镇	辛桥镇齐王务小学建筑工地物料堆场	河北省保定市高碑店市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日