

附件

## 保定市涞水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-301	8月13日	保定市	涞水县	东文山乡	涞水县东文山乡无名物料堆场（金招水泥砖厂东北100处）	中国河北省保定市涞水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-302	8月6日	保定市	涞水县	涞水镇	涞水小学操场及体育馆改造项目	中国河北省保定市涞水县商贸路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查情况，工地正在施工，存在问题：渣土未覆盖，露天堆放；未建车辆冲洗台，路面积尘较厚，车辆带泥出入。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-303	8月7日	保定市	涑水县	涑水镇东水北村	涑水镇东水北村王鹏程砂料场	中国河北省保定市涑水县保野公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-304	8月8日	保定市	涑水县	涑水镇薛家庄村	涑水县涑水镇薛家庄村杜志刚石料场	中国河北省保定市涑水县G95(首都环线高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-305	8月10日	保定市	涑水县	娄村乡	涑水县娄村乡无名料堆(永旺建材销售有限公司东200米处)	中国河北省保定市涑水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-306	8月7日	保定市	涑水县	石亭镇北龙泉村	涑水县福宝矿业有限公司	中国河北省保定市涑水县涑张路	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,防尘网破损严重,未落实减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-307	8月8日	保定市	涿水县	王村乡北辛庄村	涿水县王村乡北辛庄村李文英石料场	中国河北省保定市涿水县福兴街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-308	8月12日	保定市	涿水县	义安镇	涿水县王建民石料厂	中国河北省保定市涿水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-309	8月12日	保定市	涿水县	义安镇	涿水县义安镇无名石灰窑(利良水泥砖厂东100米)	中国河北省保定市涿水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-310	8月10日	保定市	涿水县	永阳镇	永阳镇无名堆料场(天顺石灰制造有限公司向西100米)	中国河北省保定市涿水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-311	8月13日	保定市	涞水县	永阳镇	王俊力石料厂	中国河北省保定市涞水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日