

附件

沧州泊头市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-359	8月14日	沧州市	泊头市	泊富路s302	渣土运行车（冀JZ7328）	中国河北省沧州市泊头市 S302	渣土车覆盖不完全	督查组在泊富路s302巡查时，发现车牌号冀JZ7328渣土运行车为完全覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日
HB-05-360	8月7日	沧州市	泊头市	泊镇	泊头市荣盛建材有限公司	中国河北省沧州市泊头市 G104(京福线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，煤粉进料管及存料罐顶部存在粉尘无组织排放情况，堆料场喷淋设施有部分不能使用。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-361	8月13日	沧州市	泊头市	泊镇	泊头市永安大街南伸道路工程	河北省沧州市泊头市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在施工，工地出入口未设置车辆气你装置，部分渣土未苫盖，未采取降尘抑尘措施，现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-362	8月7日	沧州市	泊头市	河东街道办事处	泊头市行星减速机厂	中国河北省沧州市泊头市道东街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，部件喷漆环节为采取有效污染防治措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-562	8月2日	沧州市	泊头市	工业区	泊头市龙达纸业有限责任公司	中国河北省泊头市	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产，35t/h 燃煤锅炉正在运行，采用石灰石膏湿法脱硫、氨水脱硝，配套的雪迪龙 SCS-900 型烟气连续监测系统正在运行，存在问题：1. 烟气自动监控设施采样探头旁的采样管路设置 1 个三通接头，旁边 1 台蠕动泵将 1 个塑料桶中的酸性液体（企业人员自行配制的 1:20 的磷酸水溶液）注入采样管路，在脱硫设施关闭的情况下保持蠕动泵运行，采样管路内可见有液体在流动，二氧化硫自动监控数据约 65mg/m ³ ；拔下蠕动泵电源线，停止蠕动泵运行，二氧化硫自动监控数据约 146mg/m ³ ，两者数据差距大；2. 人工参比采样孔未完全	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								密闭，存在较大缝隙，氧量监控数据偏高，氧量自动监控数据约 15%；3. 烟气自动监控设施委托沧州云天环保科技有限公司运维，监控站房未加门禁，企业人员可自由进出站房；4. 企业人员掌握 CEMS 工控软件管理员密码，软件界面处于管理员账号，可修改设备参数。		