

沧州市南皮县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-398	8 月 7 日	沧州市	南皮县	潞灌乡	河北祥力电机制造有限公司	河北省沧州市南皮县 S383	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产，有电机绝缘漆浸漆、烘漆工艺，该公司浸漆和烤漆工段未采取污染防治措施，废气通过铁质管道直接排放，且该车间有生产记录和生产痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9 月 10 日
HB-05-399	8 月 9 日	沧州市	南皮县	王寺镇	南皮县王寺镇海艳新型建材厂	河北省沧州市南皮县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，主要从事烧结多孔砖（页岩砖），物料露天堆放，煤矸石破碎设施、筛分设备、传输带未密封，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案	8 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									处罚。	
HB-05-400	8月6日	沧州市	南皮县	乌马营镇	南皮县洪兴源五金制品有限公司	河北省沧州市南皮县	未安装治污设施	现场检查时正在生产,焊接工段未按照环评要求配备焊烟净化器,该公司生产厂房的空地上正在露天焚烧废塑料,厂另有一处废塑料焚烧痕迹。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月10日