

附件

沧州市吴桥县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-417	8月10日	沧州市	吴桥县	桑园镇	吴桥宏泰混凝土有限公司	中国河北省沧州市吴桥县G104(京福线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-418	8月11日	沧州市	吴桥县	桑园镇	吴桥宏鼎房地产开发有限公司馨园居四期开发项目	中国河北省沧州市吴桥县华山道辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,工地内裸露渣土部分未覆盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-419	8月12日	沧州市	吴桥县	桑园镇	吴桥县交通运输局公路管理站料场	中国河北省沧州市吴桥县G104(昆仑道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-420	8月10日	沧州市	吴桥县	桑园镇大世界北2公里	吴桥龙鑫新型建材有限公司	中国河北省沧州市吴桥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日