

附件

衡水市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-482	8月10日	衡水市	高新技术 产业开发区	北方工业 园区	衡水七星电力科 技有限公司	中国河北省衡 州市桃城区北 方工业园区	治污设施不 正常运行	检查时正在生产，发现问题： 1. 打磨工艺在厂房门口操作， 未在已有烟气收集设备处打 磨。焊接工艺未在焊烟收集设 备旁进行，设备开启空转未发 挥作用。	调查核实，依法查处，符 合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-483	8月6日	衡水市	高新技术产业开发区	冀横路	精信·泰纳产业园生产车间	中国河北省衡水市桃城区	治污设施不正常运行	检查时正在生产，生产过程会产生氯气、氯化氢废气等有毒废气。1. 氯气尾气处理设备一号吸收两个塔喷淋泵一个损坏，一个未运行；2. 氯气尾气处理设施喷淋管路存在跑冒滴漏现象；3. CPE生产车间三楼，一个反应釜盖口敞开，带式过滤废弃处理设施呈半敞开式，车间门窗部分敞开，废气呈无组织排放；4. CPE生产车间三楼一个碱液喷淋泵未运行；5. CPE车间顶楼，存在一个排放口，车间生产废气直接通过引风机排放；6. CPE车间顶楼布袋除尘设备未运行，设备一个设置有一个未经处理设备的粉尘废气排放口，排放口内有明显的粉尘残留；7. 企业无法提供完整的喷淋泵加样台账。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日
HB-05-484	8月6日	衡水市	高新技术产业开发区	冀衡路	河北东华冀衡化工有限公司	中国河北省衡水市武邑县冀衡路	治污设施不正常运行	检查时正在生产，检查发现问题；1. 工业氨基乙酸生产车间窗户未关闭，未开启废气处理设施喷淋泵；2 母液池废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-485	8月6日	衡水市	高新技术产业开发区	橡塑路	衡水永利钢丝有限公司	中国河北省衡水市桃城区橡塑路	治污设施不正常运行	检查时正在生产，检查发现问题：1. 金属表面处理车间喷淋泵损坏，管路断裂，但金属表面处理车间作业仍在进行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日
HB-05-490	8月10日	衡水市	高新技术产业开发区	北方工业园区路	衡水亿力工程橡胶机械制造有限公司	中国河北省衡水市桃城区北方工业园区路11号	治污设施不正常运行	检查时正在生产，发现问题： 1. 喷漆车间废气收集管道的管路断裂，部分废气无组织排放； 2. 烘干房正在烘干喷漆作业产品，引风集气系统无法收集废气，风向朝烘干房方向作业。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日