

附件

衡水市桃城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-491	8月12日	衡水市	桃城区	赵圈镇	衡水艾科赛林橡塑制品有限公司	中国河北省衡水市桃城区	治污设施不正常运行	检查时该公司正在生产。发现问题：1. 三车间正在作业，检查发现废气收集管道断裂，无法有效收集废气。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日
HB-05-492	8月12日	衡水市	桃城区	赵圈镇	衡水众鑫工程橡塑有限公司	中国河北省衡水市桃城区	治污设施不正常运行	检查时正在生产，检查8号9号10号生产车间，现场正在作业，检查废气处理设备，三台光氧设备均未开启，经检查均为设备损坏无法正常开启，内部灯管损坏。其中，9号车间的废气处理设施的水喷淋设备没有正常喷淋作业。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-493	8月12日	衡水市	桃城区	赵圈镇	衡水鸿泰泵业有限公司	中国河北省衡水市桃城区	治污设施不正常运行	检查时一号铸造车间电炉正在生产，发现问题：1. 配套的布袋除尘设备未开启（有现场开启视频），2. 电炉上方废气处理设施未对准电炉收集废气，3. 车间内门窗多处开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	9月10日
HB-05-494	8月12日	衡水市	桃城区	赵圈镇	衡水冀塑料科技有限公司	中国河北省衡水市桃城区	治污设施不正常运行	检查时正在生产，1. 一氧化铅生产车间，布袋除尘和水喷淋设备均未开启，喷淋塔水位已低于进水口。一氧化铅出料口未关闭，粉状一氧化铅产品无组织排放；2. 厂房多处门窗未关闭，含重金属粉尘无组织排放较明显。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	9月10日